

## ●室内のカビ臭の除去



屋根より水漏れがあり、壁内の断熱材などからカビが発生。内装、断熱材を撤去してもらい消臭剤とオゾンによる施工を実施。